



**Зміст**

<b>Зміст</b>	.....	<b>2</b>
<b>Основні дані</b>	.....	<b>3</b>
<b>Загальні положення</b>	.....	<b>3</b>
<b>Терміни та визначення понять</b>	.....	<b>4</b>
<b>Результати фотофіксації</b>	.....	<b>6</b>
<b>Результати огляду</b>	.....	<b>7</b>
<b>Схема пандусу</b>	.....	<b>9</b>
<b>Висновок</b>	.....	<b>10</b>
<b>Додаток 1 (фрагмент плану технічного паспорту)</b>	.....	<b>12</b>
<b>Додаток 2 (сертифікати та свідоцтва)</b>	.....	<b>14</b>

## 1. Основні дані

Об'єкт: Пандус будівлі навчального корпусу № 2 Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Терещенків, 36.

Власник: Міністерство освіти і науки України.

Дата огляду: 21 липня 2021 року

Дата складання висновку: 22 липня 2021 року

Відповідальний виконавець: експерт (інженер) з технічного обстеження  
Кравець Олександр Вікторович

Форма виконаної роботи: Висновок відповідності

Нормативно-правове регулювання:

1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»
2. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT)

## 2. Загальні положення

### 2.1 Мета технічного обстеження

Ця робота виконана суб'єктом господарювання ФОП Якименко Валентиною Іванівною, відповідно до сертифікату експерта з технічного обстеження будівель і споруд (далі – Експерт) на підставі договору між суб'єктом господарювання та юридичною особою – Сумський національним аграрним університетом (далі – Замовник)

Згідно з договором, мета цієї роботи – визначення відповідності пандусу сходової будівлі вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» [1].

### 2.2 Достовірність наданої інформації

Уся технічна інформація надана Замовником в усній чи письмовій формі, підтверджена або не підтверджена документально, сприймалася як достовірна. Експерт не проводив спеціальної перевірки її достовірності у зв'язку з тим, що відповідальність за достовірність наданої інформації несе Замовник.

### 2.3 Підстави та обґрунтування технічного обстеження

Експерт проводив роботи з обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури – експерта (інженера) з технічного обстеження серії АЕ № 005306, виданого Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Асоціації експертів будівельної галузі 26.07.2018 року на ім'я Кравець Олександра Вікторовича.

Обстеження, що послужили основою для складання даного звіту, проведені у липні 2021. На момент проведення робіт будівля експлуатувалася.

У відповідності до п. 4.1 [1], при проектуванні, будівництві нових та реконструкції реставрації, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих громадських будівель і споруд обов'язковим є забезпечення у повному обсязі вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

У разі якщо в існуючих громадських будівлях і спорудах неможливо у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування, в тому числі з влаштуванням пандусів.

Згідно з п. 6.1.8 [1], усі приміщення в громадських будівлях і спорудах повинні бути доступними для МГН на рівні з іншими особами.

#### *2.4 Загальні дані*

При обстеженні було проведено візуальний огляд та інструментальні виміри геометричних характеристик елементів пандусу, а також виконана його фотофіксація.

За результатами обстеження встановлено відповідність (не відповідність) значень геометричних параметрів нормативним [1].

Відповідно до програми обстеження були виконані наступні роботи:

- вивчення наявної технічної документації;
- визначення фактичних розмірів окремих елементів пандусів;
- фотофіксація елементів пандусу;
- висновок щодо відповідності внутрішніх пандусів вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» за адресою: м. Глухів, вул. Терещенків, 36.

### **3. Терміни та визначення понять**

**1. Габарити** – внутрішні („у просвіті”) і зовнішні („в чистоті”) розміри елементів архітектурного середовища (предметів і просторів) за їх крайніми виступними частинами

**2. Доступні для МГН будівлі і споруди** – будівлі і споруди, у яких реалізований комплекс архітектурно - планувальних, інженерно - технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

**3. Доступність для осіб з інвалідністю** – забезпечення жінкам та чоловікам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, інформаційно-комунікаційних технологій і систем, послуг, як у міських, так і у сільських районах.

**4. Комунікаційні шляхи** – частини комунікаційних просторів, призначені виключно для руху.

**5. Маломобільні групи населення (МГН)** – люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН тут віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками.

**6. Особа з інвалідністю** – особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

**7. Пандус** – суцільна похила площина (споруда), яка з'єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні і влаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї площини на іншу. Безпечний нахил площини не може перевищувати 8 % (1:12)

**8. Підйом–Різниця рівнів** (вертикальний розмір) між найближчими горизонтальними площинами похилого шляху руху.

**9. Розумне пристосування** – внесення необхідних і доречних модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невиправданого тягара для цілей забезпечення реалізації або здійснення можливостей особам з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини і основоположних свобод.

Розумним пристосуванням можуть бути допоміжні технічні засоби та механізми (переносні апарелі, пандуси, підйомні пристрої, механізми).

**10. Символіка** – інформація для відвідувачів, яка відтворюється тактильним або графічним способом.

**11. Система засобів інформації (інформаційні засоби)** – сукупність носіїв інформації, що забезпечують для МГН своєчасне орієнтування у просторі, сприяють безпеці і зручності пересування, а також інформують про властивості середовища життєдіяльності.

**12. Табло** – покажчики з механічним, електричним або іншим приводом зміни символів на їх робочій поверхні.

**13. Тактильний** – властивість об'єкта, що сприймається шляхом дотику, тобто торкання до нього.

**14. Тактильні засоби інформації** – носії інформації, що передаються особам з порушенням зору і сприймаються шляхом дотику.

**15. Тактильний наземний, підлоговий покажчики** – засіб відображення інформації, який являє собою смугу із різних матеріалів визначеного кольору і рисунка рифлення, що дозволяє особам з порушенням

зору розпізнавати типи дорожнього або підлогового покриття шляхом відчуття на дотик стопами ніг, тростиною або використовуючи залишковий зір.

**16. Тактильні позначки** – елементи, що мають містити коротку інформацію про окремі локації на об'єкті, виконану шрифтом Брайля.

**17. Фактура** – рельєфність опорядження поверхні.

**18. Шлях руху** – пішохідний шлях, який використовується МГН для переміщення по ділянці (доріжки, тротуари, пандуси), а також на вході до будівлі або споруди та всередині будівель і споруд (горизонтальні і вертикальні комунікації).

#### 4. Результати фотофіксації

Відповідно до програми обстеження виконані роботи з фотофіксації елементів пандусу.




Рисунок 4.1 – Вигляд елементів нижнього ярусу пандусу



Рисунок 4.2 – Вигляд елементів вищого ярусу пандусу

## 5. Результати огляду

У відповідності до п. 6.3.2.2 [1] поверхня або поручні маршу пандусу повинна візуально контрастувати з горизонтальною поверхньою.

Допускається для виділення граничних поверхонь застосування світлових маячків або світлових стрічок.

Ухил пандусів в будинках повинен бути не більше 8% (1:12).

При перепаді висот підлоги на шляхах руху до 0,2 м і менше допускається збільшувати уклон пандуса до 10 %. Згідно п. 5.3 .1 [1] (посилання в п. 6.3.2.2 [1]) ширина пандусу повинна бути в просвіті за одностороннім рухом 1,2 м. Максимальна висота одного підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8 м.

Згідно з п. 6.3.2.4 [1] по повздовжніх краях пандуса, що не примикають до стін, слід передбачати бортики заввишки не менше ніж 0,05 м.

Відповідно до п. 6.3.2.5 уздовж обох боків пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше ніж 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями.

Пандуси виконують функції споруди, яке з'єднує дві горизонтальні поверхні, що знаходяться на різних рівнях висоти. В структурному плані ця споруда є пологою площадкою похилого типу, яка виконана з армованого монолітного бетону та облицьовані шорсткою керамічною плиткою.

При обстеженні пандусу встановлено, що пандус примикає до будівлі навчального корпусу № 2 Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського національного аграрного університету.

Пандус складається з двох похилих ділянок (ярусів), нижньої, верхньої та проміжної посадкових площадок.

Перепади висот пандусу менше 0,45 м.

Основні характеристики пандусу наведені у таблиці 5.1

Таблиця 5.1




Основні вимоги до пандусу (згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Показник		Відпо- від- ність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано вимог ДБН
	Норма- тивний	Фактич- ний		
1	2	3	4	5
а) ширина в провітрі з однібічним рухом, м	≥ 1,2 м	1,2 м		
б) нахил пандуса - нижнього ярусу - верхнього ярусу	≤ 8 % ≤ 8 %	3% 5%		
в) тактильні наземні, підлогові показчики	Є	.		Виділити контрастним кольором початок та закінчення пандусу
е) наявність бортиків по повздовжньому краю пандусу, що не примикає до стін заввишки не менш, ніж 0,05 м		Є		
ж) матеріал покриття пандуса	шорсткий	шорсткий		

Довжина нижнього ярусу складає 3,9 м, вищого ярусу – 4,74 м.

Ширина пандусу – 1,22 м. Безперешкодна ширина пандуса між бортиками становить більше, ніж 1000 мм, що відповідає вимогам п. 8.3 [2]. перешкодами. Висота підйому нижнього ярусу – 0,1 м, верхнього ярусу – 0,22 м. Кути уклону нижнього та верхнього ярусів мають безпечний уклон, їх значення не перевищують нормативні.



### 6. Схема пандусу







#### Експлікація

№№ на плані	Найменування	Примітка
1	Нижній ярус пандусу	
2	Верхній ярус пандусу	
3	Проміжна посадкова площадка	

### 10. Висновок

Під час проведення робіт було встановлено, що об'єкт обстеження - зовнішній пандус будівлі навчального корпусу № 2 Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського національного аграрного університету за адресою Сумська область, м. Глухів, вул. Терещенків, 36 відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», а також влаштований з додержанням вимог інших діючих нормативних документів та придатний до безпечної подальшої експлуатації.

 <p>Висновок М. П. (за наявності)</p>	 _____ (підпис)	<u>О.В. Кравець</u> (ініціали, прізвище)
 <p>Керівник М. П. (за наявності)</p>	 _____ (підпис)	<u>В.І. Якименко</u> (ініціали, прізвище)

новий (загальний)

37 «Глухівське БТ»

(СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ)

Сумська

Інвентарний № 36

Глухівський

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## Будівлі та споруди

Буд. № 36

вулиця (провулок, площа) Терещенків

місто (селище, село) Глухів

Зробити технічний інвентаризаційний або  
технічний знімок зам. особа (прізвище, ім'я та  
по батьку фізичної особи або  
назва юридичної особи)  
Глухівський агротехнічний інститут  
імені С.А. Ковпака СНАУ

Місце проживання (адреса) фізичної особи або  
місце знаходження за ЄДРПОУ юридичної особи

Зробити знімок виготовлено станом на

2014р.  
*А.М. МIRONENKO*

Зробити знімок виготовлено станом на


Спеціальний сертифікат

№ номер 001151



Керівник суб'єкта господарювання  
*А.А. МIRONENKO*  
А.А. МIRONENKO

12  
MOT.



PLAN

LIST OF ROOMS	
A	...
B	...
C	...
D	...
E	...
F	...
G	...
H	...
I	...
J	...
K	...
L	...
M	...
N	...
O	...
P	...
Q	...
R	...
S	...
T	...
U	...
V	...
W	...
X	...
Y	...
Z	...

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 005306

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

*(найменування професії)*Виданий про те, що Кравець Олександр Вікторович*(прізвище, ім'я, по батькові)*

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт будівельний II категорії

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(рішенням відповідної секції Комісії

від 26.07.2018 № 78, затвердженим президією

Комісії 26.07.2018 № 78).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 26.07 20 18 року  
за № 4755.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель  
і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).

Дата видачі: 26.07 20 18 року

Голова (заступник голови) Атестаційної  
архітектурно-будівельної комісії



Власенко І.М.

*(прізвище, ім'я, по батькові)*

## ЛІТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.2-40:2018. Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд – К.: Мінрегіон України, 2018. – 95 с.
2. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 44 с.
3. 2. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT) – К.: Мінрегіон України, 2014. – 222 с.

Пронумеровано та прошнуровано  
14 аркушів

Влас Якименко В.І.



Україні 2014 – 2015 с

Видаток з книги облігової роботи житомирського обласного управління (120 21245 2011 / 121)

3.5 ДСЛА Р 120 21245 2013 Будівництво і споруди. Усталеність і зручність  
визначення та оптимізація технічного стану – К. ДП «УкрНАУНІТ» 2012 – 44 с  
3 ДСЛА-Н Р В 1.5-18-2016. Наступна книга обстеження будівель і споруд для  
Міністерства України 2018 – 02 с  
1. УРН В.5.5-40-2018. Будівництво і споруди. Надійшли з будівель і споруд – К.

ЛІТЕРАТУРА

**ФОП Якименко  
Валентина Іванівна  
Архітектурно-проектна  
майстерня**

Україна, Сумська обл.,  
41100, м. Шостка, вул. Свободи, 8  
тел. (05449) 2-39-14  
E-mail: varprojekt@ukr.net

**Кваліфікаційні сертифікати та свідоцтва**

Серія АЕ № 005306 від 28.07.2018 р.  
Серія АА № 000092 від 09.07.2012 р., серія НС № 0004234 від 18.08.2017 р.  
Серія АА № 002266 від 06.02.2015 р.  
Серія АР № 002549 від 30.08.2012 р., св. № 00289 від 27.07.2017 р.  
Серія АЕ № 003533 від 17.12.2014 р.

**ВИСНОВОК**

щодо відповідності пандусу будівлі гуртожитку № 1 за адресою  
м. Глухів, Шосткинського району Сумської області, вул. Пушкіна, 4  
вимогам ДБН 8.2.2 – 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Замовник: Сумський національний аграрний університет

Виконавець

М. П. (за наявності)

Керівник

М. П. (за наявності)



  
(підпис)

О.В. Кравець  
(ініціали, прізвище)

  
(підпис)

В.І. Якименко  
(ініціали, прізвище)

м. Шостка  
2021



## Зміст

<b>Зміст</b>	<b>..... 2</b>
<b>Основні дані</b>	<b>..... 3</b>
<b>Загальні положення</b>	<b>..... 3</b>
<b>Терміни та визначення понять</b>	<b>..... 4</b>
<b>Результати фотофіксації</b>	<b>..... 6</b>
<b>Результати огляду</b>	<b>..... 7</b>
<b>Схема пандусу</b>	<b>..... 8</b>
<b>Висновок</b>	<b>..... 9</b>
<b>Додаток 1 (фрагмент плану технічного паспорту)</b>	<b>..... 10</b>
<b>Додаток 2 (сертифікат)</b>	<b>..... 12</b>
<b>Література</b>	<b>..... 13</b>

## Основні дані

Об'єкт: Пандус будівлі гуртожитку № 1 Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» за адресою: Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Пушкіна, 4.

Власник: міністерство освіти і науки України.

Дата огляду: 06 грудня 2021 року

Дата складання висновку: 06 грудня 2021 року

Відповідальний виконавець: експерт (інженер) з технічного обстеження  
Кравець Олександр Вікторович

Форма виконаної роботи: Висновок відповідності

Нормативно-правове регулювання:

1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»
2. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT)

## Загальні положення

### 2.1 Мета технічного обстеження

Ця робота виконана суб'єктом господарювання ФОП Якименко Валентиною Іванівною, відповідно до сертифікату експерта з технічного обстеження будівель і споруд (далі – Експерт) на підставі договору між суб'єктом господарювання та юридичною особою – Сумським національним аграрним університетом (далі – Замовник)

Згідно з договором, мета цієї роботи – визначення відповідності пандусу сходової будівлі вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» [1].

### 2.2 Достовірність наданої інформації

Уся технічна інформація надана Замовником в усній чи письмовій формі, підтверджена або не підтверджена документально, сприймалася як достовірна. Експерт не проводив спеціальної перевірки її достовірності у зв'язку з тим, що відповідальність за достовірність наданої інформації несе Замовник.

### 2.3 Підстави та обґрунтування технічного обстеження

Експерт проводив роботи з обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури – експерта (інженера) з технічного обстеження серії АЕ № 005306, виданого Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Асоціації експертів будівельної галузі 26.07.2018 року а ім'я Кравець Олександра Вікторовича.

Обстеження, що послужили основою для складання даного звіту, проведені у грудні 2021 року. На момент проведення робіт будівля експлуатувалася.

У відповідності до п. 4.1 [1], при проектуванні, будівництві нових та реконструкції реставрації, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих громадських будівель і споруд обов'язковим є забезпечення у повному обсязі вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У разі якщо в існуючих громадських будівлях і спорудах неможливо у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування, в тому числі з влаштуванням пандусів.

Згідно з п. 6.1.8 [1], усі приміщення в громадських будівлях і спорудах повинні бути доступними для МГН на рівні з іншими особами.

#### 2.4 Загальні дані

При обстеженні було проведено візуальний огляд та інструментальні виміри геометричних характеристик елементів пандусу, а також виконана його фотофіксація.

За результатами обстеження встановлено відповідність (не відповідність) значень геометричних параметрів нормативним [1].

Відповідно до програми обстеження були виконані наступні роботи:

- вивчення наявної технічної документації;
- визначення фактичних розмірів окремих елементів пандусів;
- фотофіксація елементів пандусу;
- висновок щодо відповідності пандусу гуртожитку №1 вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» за адресою м. Глухів, вул. Пушкіна, 4.

#### Терміни та визначення понять

**1. Габарити** – внутрішні („у просвіті“) і зовнішні („в чистоті“) розміри елементів архітектурного середовища (предметів і просторів) за їх крайніми виступними частинами

**2. Доступні для МГН будівлі і споруди** – будівлі і споруди, у яких реалізований комплекс архітектурно - планувальних, інженерно - технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

**3. Доступність для осіб з інвалідністю** – забезпечення жінкам та чоловікам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, інформаційно-комунікаційних технологій і

систем, послуг, як у міських, так і у сільських районах.

**4. Комунікаційні шляхи** – частини комунікаційних просторів, призначені виключно для руху.

**5. Маломобільні групи населення (МГН)** – люди, що відчують труднощі при самотійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН тут віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками.

**6. Особа з інвалідністю** – особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

**7. Пандус** – суцільна похила площина (споруда), яка з'єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні і влаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї площини на іншу. Безпечний нахил площини не може перевищувати 8 % (1:12)

**8. Підйом** – Різниця рівнів (вертикальний розмір) між найближчими горизонтальними площинами похилого шляху руху.

**9. Розумне пристосування** – внесення необхідних і доречних модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невинуватого тягара для цілей забезпечення реалізації або здійснення можливостей особам з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини і основоположних свобод.

Розумним пристосуванням можуть бути допоміжні технічні засоби та механізми (переносні апарелі, пандуси, підйомні пристрої, механізми).

**10. Символіка** – інформація для відвідувачів, яка відтворюється тактильним або графічним способом.

**11. Система засобів інформації (інформаційні засоби)** – сукупність носіїв інформації, що забезпечують для МГН своєчасне орієнтування у просторі, сприяють безпеці і зручності пересування, а також інформують про властивості середовища життєдіяльності.

**12. Табло** – покажчики з механічним, електричним або іншим приводом зміни символів на їх робочій поверхні.

**13. Тактильний** – властивість об'єкта, що сприймається шляхом дотику, тобто торкання до нього.

**14. Тактильні засоби інформації** – носії інформації, що передаються особам з порушенням зору і сприймаються шляхом дотику.

**15. Тактильний наземний, підлоговий покажчики** – засіб

6

відображення інформації, який являє собою смугу із різних матеріалів визначеного кольору і рисунка рифлення, що дозволяє особам з порушенням зору розпізнавати типи дорожнього або підлогового покриття шляхом відчуття на дотик стопами ніг, тростиною або використовуючи залишковий зір.


**16. Тактильні позначки** – елементи, що мають містити коротку інформацію про окремі локації на об'єкті, виконану шрифтом Брайля.

**17. Фактура** – рельєфність опорядження поверхні.

**18. Шлях руху** – пішохідний шлях, який використовується МГН для переміщення по ділянці (доріжки, тротуари, пандуси), а також на вході до будівлі або споруди та всередині будівель і споруд (горизонтальні і вертикальні комунікації).

### Результати фотофіксації

Відповідно до програми обстеження виконані роботи з фотофіксації елементів пандусу.



Загальний вигляд пандусу

## Результати огляду

У відповідності до п. 6.3.2.2 [1] поверхня або поручні маршу пандусу повинна візуально контрастувати з горизонтальною поверхньою.

Допускається для виділення граничних поверхонь застосування світлових маячків або світлових стрічок.

Ухил пандусів в будинках повинен бути не більше 8% (1:12).

При перепаді висот підлоги на шляхах руху до 0,2 м і менше допускається збільшувати уклон пандуса до 10 %, Згідно п. 5.3.1 [1] (посилання в п. 6.3.2.2 [1]) ширина пандусу повинна бути в просвіті за однобічним рухом 1,2 м. Максимальна висота одного підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8 м.

Згідно з п. 6.3.2.4 [1] по повздовжніх краях пандуса, що не примикають до стін, слід передбачати бортики заввишки не менше ніж 0,05 м.

Відповідно до п. 6.3.2.5 уздовж обох боків пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше ніж 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями.

Пандуси виконують функції споруди, яке з'єднує дві горизонтальні поверхні, що знаходяться на різних рівнях висоти. В структурному плані ця споруда є пологою площадкою похилого типу, яка виконана з армованого монолітного бетону та облицьовані шорсткою керамічною плиткою.

При обстеженні пандусу встановлено, що пандус примикає до будівлі гуртожитку №1 Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету».

Пандус складається з похилої ділянки, нижньої та верхньої посадкових площадок.

Перепади висот пандусу 0,45 м.

Основні характеристики пандусу наведені у таблиці 5.1

Таблиця 5.1


Основні вимоги до пандусу (згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Показник		Відно- від- ність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано вимог ДБН
	Норма- тивний	Фактич- ний		
1	2	3	4	5
а) ширина в просвіті з однобічним рухом, м	≥ 1,2 м	1,2 м		
б) нахил пандуса	≤ 8 %	8%		
в) тактильні наземні, підлогові показники	Є			Виділити контрастним кольором початок та закінчення пандусу
г) матеріал покриття пандуса	шорсткий	шорсткий		

Довжина горизонтальної проекції похилої частини пандусу складає 5,4 м.

Ширина пандусу – 1,20 м, що відповідає вимогам п. 5.3.1 [1].


Висота підйому пандусу – 0,45 м. Кут ухилу похилої частини має безпечний уклон, його значення не перевищує нормативне.

# Схема пандусу



## Експлікація

№ на плані	Найменування
1.	Пандус
2.	Горизонтальна посадкова площадка



### Висновок

Під час проведення робіт було встановлено, що об'єкт обстеження - зовнішній пандус будівлі гуртожитку № 1 Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» за адресою: Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Пушкіна, 4, відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», а також влаштований з дотриманням вимог інших діючих нормативних документів та придатний до безпечної подальшої експлуатації.

Виконавець

М. П. (за наявності)

Керівник

М. П. (за наявності)



О.В. Кравець

(ініціали, прізвище)

В.І. Якименко

(ініціали, прізвище)



Інвентаризаційна справа № 251

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на

## Гуртожиток №1

Вулиця (провулок, площа) Пушкіна, № 4,  
 Місто (селище, село) Глухів,  
 Район Шосткинський,  
 Область Сумська

Замовник технічної інвентаризації (власник) або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)	Розмір частки власності
<b>СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ</b>	1/1

Паспорт виготовлено станом на  
« 08 » 11 2021 року

Суб'єкт господарювання



**Валько С.Г.**  
(п.і.б.)

**Ольчук Н.В.** Серія АЕ номер 005363  
(п.і.б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

**Ольчук Н.В.** Серія АЕ номер 005363  
(п.і.б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)



З оригіналом:  
Зарієс *Лілія М. Мовца*



**ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
Асоціація експертів будівельної галузі  
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія АЕ

№ 005305

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури**

**Експерт**

*підписав/ла цей професійний документ*

Визнаний про те, що Кравець Олександр Вікторович  
*підписав/ла цей професійний документ*

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт будівельний II категорії

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

з рішенням відповідної секції Комісії

від 26.07.2018 № 78 затвердженим президентом

Комісії 26.07.2018 № 78 1.

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 26.07 20 18 року  
з № 4755

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спрямованість виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).



Дата видачі 26.07 20 18 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

*[Handwritten Signature]*  
Власенко І.М.  
*підписав/ла цей професійний документ*

## ЛІТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.2-40:2018. Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд – К.: Мінрегіон України, 2018. – 95 с.
2. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 44 с.
3. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT) – К.: Мінрегіон України, 2014. – 222 с.

Пронумеровано та проіндуковано

14 аркушів

Якименко В.І.



**ФОП Якименко  
Валентина Іванівна  
Архітектурно-проектна  
майстерня**

Україна, Сумська обл.,  
41100, м. Шостка, вул. Свободи, 8  
тел. (05449) 2-39-14  
E-mail: varproekt@ukr.net

**Кваліфікаційні сертифікати та свідоцтва**

Серія АЕ № 005306 від 28.07.2018 р.

Серія АА № 000092 від 09.07.2012 р., серія НС № 0004234 від 18.08.2017 р.

Серія АА № 002266 від 06.02.2015 р.

Серія АР № 002549 від 30.08.2012 р., св. № 00289 від 27.07.2017 р.

Серія АЕ № 003533 від 17.12.2014 р.

**ВИСНОВОК**

щодо відповідності пандусу будівлі гуртожитку № 2 за адресою  
м. Глухів, Шосткинського району Сумської області, вул. Пушкіна, 6  
вимогам ДБН 8.2.2 – 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Замовник: Сумський національний аграрний університет

Виконавець

М. П. (за наявності)

Керівник

М. П. (за наявності)



(підпис)

О.В. Кравець  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

В.І. Якименко  
(ініціали, прізвище)

м. Шостка  
2021

## Зміст

Зміст	.....	2
Основні дані	.....	3
Загальні положення	.....	3
Терміни та визначення понять	.....	4
Результати фотофіксації	.....	6
Результати огляду	.....	7
Схема пандусу	.....	8
Висновок	.....	10
Додаток 1 (фрагмент плану технічного паспорту)	.....	11
Додаток 2 (сертифікат)	.....	13
Література	.....	14

## Основні дані

Об'єкт: Пандус будівлі гуртожитку № 2 ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» за адресою: Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Пушкіна, 6.

Власник: міністерство освіти і науки України.

Дата огляду: 06 грудня 2021 року

Дата складання висновку: 06 грудня 2021 року

Відповідальний виконавець: експерт (інженер) з технічного обстеження  
Кравець Олександр Вікторович

Форма виконаної роботи: Висновок відповідності

Нормативно-правове регулювання:

1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»
2. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT)

## Загальні положення

### 2.1 Мета технічного обстеження

Ця робота виконана суб'єктом господарювання ФОП Якименко Валентиною Іванівною, відповідно до сертифікату експерта з технічного обстеження будівель і споруд (далі – Експерт) на підставі договору між суб'єктом господарювання та юридичною особою – Сумський національним аграрним університетом (далі – Замовник)

Згідно з договором, мета цієї роботи – визначення відповідності пандусу сходової будівлі вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» [1].

### 2.2 Достовірність наданої інформації

Уся технічна інформація надана Замовником в усній чи письмовій формі, підтверджена або не підтверджена документально, сприймалася як достовірною. Експерт не проводив спеціальної перевірки її достовірності у зв'язку з тим, що відповідальність за достовірність наданої інформації несе Замовник.

### 2.3 Підстави та обґрунтування технічного обстеження

Експерт проводив роботи з обстеження на підставі кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури – експерта (інженера) з технічного обстеження серії АЕ № 005306, виданого Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Асоціації експертів будівельної галузі 26.07.2018 року а ім'я Кравець Олександра Вікторовича.



Обстеження, що послужили основою для складання даного звіту, проведені у грудні 2021 року. На момент проведення робіт будівля експлуатувалася.

У відповідності до п. 4.1 [1], при проектуванні, будівництві нових та реконструкції реставрації, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих громадських будівель і споруд обов'язковим є забезпечення у повному обсязі вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У разі якщо в існуючих громадських будівлях і спорудах неможливо у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування, в тому числі з влаштуванням пандусів.

Згідно з п. 6.1.8 [1], усі приміщення в громадських будівлях і спорудах повинні бути доступними для МГН на рівні з іншими особами.

#### 2.4 Загальні дані

При обстеженні було проведено візуальний огляд та інструментальні виміри геометричних характеристик елементів пандусу, а також виконана його фотофіксація.

За результатами обстеження встановлено відповідність (не відповідність) значень геометричних параметрів нормативним [1].

Відповідно до програми обстеження були виконані наступні роботи:

- вивчення наявної технічної документації;
- визначення фактичних розмірів окремих елементів пандусів;
- фотофіксація елементів пандусу;
- висновок щодо відповідності пандусу гуртожитку №2 вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» за адресою м. Глухів, вул. Пушкіна, 6.

### Терміни та визначення понять

**1. Габарити** – внутрішні („у просвіті”) і зовнішні („в чистоті”) розміри елементів архітектурного середовища (предметів і просторів) за їх крайніми виступними частинами

**2. Доступні для МГН будівлі і споруди** – будівлі і споруди, у яких реалізований комплекс архітектурно - планувальних, інженерно - технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

**3. Доступність для осіб з інвалідністю** – забезпечення жінкам та чоловікам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, інформаційно-комунікаційних технологій і систем, послуг, як у міських, так і у сільських районах.

**4. Комунікаційні шляхи** – частини комунікаційних просторів, призначені виключно для руху.

**5. Маломобільні групи населення (МГН)** – люди, що відчують труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН тут віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками.

**6. Особа з інвалідністю** – особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

**7. Пандус** – суцільна похила площина (споруда), яка з'єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні і влаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї площини на іншу. Безпечний нахил площини не може перевищувати 8 % (1:12)

**8. Підйом** – різниця рівнів (вертикальний розмір) між найближчими горизонтальними площинами похилого шляху руху.

**9. Розумне пристосування** – внесення необхідних і доречних модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невинуватого тягаря для цілей забезпечення реалізації або здійснення можливостей особам з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини і основоположних свобод.

Розумним пристосуванням можуть бути допоміжні технічні засоби та механізми (переносні апарелі, пандуси, підйомні пристрої, механізми).

**10. Символіка** – інформація для відвідувачів, яка відтворюється тактильним або графічним способом.

**11. Система засобів інформації (інформаційні засоби)** – сукупність носіїв інформації, що забезпечують для МГН своєчасне орієнтування у просторі, сприяють безпеці і зручності пересування, а також інформують про властивості середовища життєдіяльності.

**12. Табло** – покажчики з механічним, електричним або іншим приводом зміни символів на їх робочій поверхні.

**13. Тактильний** – властивість об'єкта, що сприймається шляхом дотику, тобто торкання до нього.

**14. Тактильні засоби інформації** – носії інформації, що передаються особам з порушенням зору і сприймаються шляхом дотику.

**15. Тактильний наземний, підлоговий покажчики** – засіб відображення інформації, який являє собою смугу із різних матеріалів визначеного кольору і рисунка рифлення, що дозволяє особам з порушенням зору розпізнавати типи дорожнього або підлогового покриття шляхом відчуття на дотик стопами ніг, тростиною або використовуючи залишковий зір.

16. **Тактильні позначки** – елементи, що мають містити коротку інформацію про окремі локації на об'єкті, виконану шрифтом Брайля.

17. **Фактура** – рельєфність опорядження поверхні.

18. **Шлях руху** – пішохідний шлях, який використовується МГН для переміщення по ділянці (доріжки, тротуари, пандуси), а також на вході до будівлі або споруди та всередині будівель і споруд (горизонтальні і вертикальні комунікації).

### **Результати фотофіксації**

Відповідно до програми обстеження виконані роботи з фотофіксації елементів пандусу.



Загальний вигляд пандусу

## Результати огляду

У відповідності до п. 6.3.2.2 [1] поверхня або поручні маршу пандусу повинна візуально контрастувати з горизонтальною поверхньою.

Допускається для виділення граничних поверхонь застосування світлових маячків або світлових стрічок.

Ухил пандусів в будинках повинен бути не більше 8% (1:12).

При перепаді висот підлоги на шляхах руху до 0,2 м і менше допускається збільшувати ухил пандуса до 10 %.. Згідно п. 5.3.1 [1] (посилання в п. 6.3.2.2 [1]) ширина пандусу повинна бути в просвіті за одnobічним рухом 1,2 м. Максимальна висота одного підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8 м.

Згідно з п. 6.3.2.4 [1] по повздовжніх краях пандуса, що не примикають до стін, слід передбачати бортики заввишки не менше ніж 0,05 м.

Відповідно до п. 6.3.2.5 уздовж обох боків пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше ніж 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями.

Пандуси виконують функції споруди, яке з'єднує дві горизонтальні поверхні, що знаходяться на різних рівнях висоти. В структурному плані ця споруда є пологою площадкою похилого типу, яка виконана з армованого монолітного бетону та облицьовані шорсткою керамічною плиткою.

При обстеженні пандусу встановлено, що пандус примикає до будівлі гуртожитку № 2 ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету».

Пандус складається з похилої ділянки, нижньої та верхньої посадкових площадок.

Перепади висот пандусу 0,15 м.

Основні характеристики пандусу наведені у таблиці 5.1

Таблиця 5.1



Основні вимоги до пандусу (згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Показник		Відпо- від- ність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано вимог ДБН
	Норма- тивний	Фактич- ний		
1	2	3	4	5
а) ширина в просвіті з одnobічним рухом, м	≥ 1,2 м	1,2 м		
б) нахил пандуса	≤ 8 %	8 %		
в) тактильні наземні, підлогові маячки	Є			Виділити контрастним кольором початок та закінчення пандусу
г) матеріал покриття пандуса	шорсткий	шорсткий		

Довжина горизонтальної проекції похилої частини пандусу складає 2,0 м.

Ширина пандусу – 1,20 м, що відповідає вимогам п. 5.3.1 [1].


Висота підйому пандусу – 0,15 м. Кут ухилу похилої частини має безпечний ухил, його значення не перевищує нормативне.

## Схема пандусу



### Експлікація

№ на плані	Найменування
1.	Пандус
2.	Горизонтальна посадкова площадка





Інвентаризаційна справа № 712

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на

### Гуртожиток №2

провулок, площа) Пушкіна, № 6,  
село) Глухів,  
Шосткинський,  
Сумська

технічної інвентаризації (власник) або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи )	Розмір частки власності
<b>СЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ</b>	1/1

виготовлено станом на

11 2021 року



Валько С.Г.

(П.І.Б.)

Ольчук Н.В. Серія АЕ номер 005363  
(П.І.Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

Ольчук Н.В. Серія АЕ номер 005363  
(П.І.Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

актуальні протягом одного року з дати проведення технічної інвентаризації.





**ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія АЕ

№ 005318

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури**

**Експерт**

професійна назва

Видано про те, що Кравець Олександр Вікторович

прізвище, ім'я та по батькові

проживає за адресою атестаційної комісії, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт будівельний II категорії

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (дата - Комісія) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

відповідної \_\_\_\_\_ секції Комісії

від 26.07.2018 № 78 затвердженом президентом

Комісії 26.07.2018 № 78 ).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 26.07 2018 року  
в № 4755

Роботи, пов'язані зі створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель  
серед класу наслідків (відповідальності) СС I (незначні наслідки).



26.07 2018 року

Атестаційної  
Комісії

*(Handwritten signature)*

**Власенко І.М.**

кардинальний член Комісії

## ЛІТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.2-40:2018. Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд – К.: Мінрегіон України, 2018. – 95 с.
2. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 44 с.
3. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT) – К.: Мінрегіон України, 2014. – 222 с.

Пронумеровано та прошнуровано  
16 аркушів

Якименко В.І.



**ФОП Якименко**  
**Валентина Іванівна**  
**Архітектурно-проектна**  
**майстерня**

Україна, Сумська обл.,  
 41100, м. Шостка, вул. Свободи, 8  
 тел. (05449) 2-39-14  
 E-mail: varproekt@ukr.net

Кваліфікаційні сертифікати та свідоцтва  
 Серія АЕ № 005306 від 28.07.2018 р.  
 Серія АА № 000092 від 09.07.2012 р., серія НС № 0004234 від 18.08.2017 р.  
 Серія АА № 002266 від 06.02.2015 р.  
 Серія АР № 002549 від 30.08.2012 р., св. № 00289 від 27.07.2017 р.  
 Серія АЕ № 003533 від 17.12.2014 р.

**ВИСНОВОК**

щодо відповідності пандусу будівлі гуртожитку № 3 за адресою м. Глухів, Шосткинського району Сумської області, вул. Пушкіна, 6 а, вимогам ДБН 8.2.2 – 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Замовник: Сумський національний аграрний університет

Виконавець  
 М. П. (за наявності)



О.В. Кравець  
 (ініціали, прізвище)

Керівник  
 М. П. (за наявності)

(дата)

(підпис)

В.І. Якименко  
 (ініціали, прізвище)

м. Шостка  
 2021

**Зміст**

<b>Зміст</b>	..... 2
<b>Основні дані</b>	..... 3
<b>Загальні положення</b>	..... 3
<b>Терміни та визначення понять</b>	..... 4
<b>Результати фотофіксації</b>	..... 6
<b>Результати огляду</b>	..... 7
<b>Схема пандусу</b>	..... 8
<b>Висновок</b>	..... 10
<b>Додаток 1 (фрагмент плану технічного паспорту)</b>	..... 11
<b>Додаток 2 (сертифікат)</b>	..... 13
<b>Література</b>	..... 14

### Основні дані

Об'єкт: Пандус будівлі гуртожитку № 3 ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» за адресою: Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Пушкіна, 6 а.

Власник: міністерство освіти і науки України.

Дата огляду: 06 грудня 2021 року

Дата складання висновку: 06 грудня 2021 року

Відповідальний виконавець: експерт (інженер) з технічного обстеження  
Кравець Олександр Вікторович

Форма виконаної роботи: Висновок відповідності

Нормативно-правове регулювання:

- 1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»
- 2. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT)

### Загальні положення

#### 2.1 Мета технічного обстеження

Ця робота виконана суб'єктом господарювання ФОП Якименко Валентиною Іванівною, відповідно до сертифікату експерта з технічного обстеження будівель і споруд (далі – Експерт) на підставі договору між суб'єктом господарювання та юридичною особою – Сумським національним аграрним університетом (далі – Замовник)

Згідно з договором, мета цієї роботи – визначення відповідності пандусу сходової будівлі вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» [1].

#### 2.2 Достовірність наданої інформації

Уся технічна інформація надана Замовником в усній чи письмовій формі, підтверджена або не підтверджена документально, сприймалася як достовірна. Експерт не проводив спеціальної перевірки її достовірності у зв'язку з тим, що відповідальність за достовірність наданої інформації несе Замовник.

#### 2.3 Підстави та обґрунтування технічного обстеження

Експерт проводив роботи з обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури – експерта (інженера) з технічного обстеження серії АЕ № 005306, виданого Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Асоціації експертів будівельної галузі 26.07.2018 року а ім'я Кравець Олександра Вікторовича.

Обстеження, що послужили основою для складання даного звіту, проведені у грудні 2021 року. На момент проведення робіт будівля експлуатувалася.

У відповідності до п. 4.1 [1], при проектуванні, будівництві нових та реконструкції реставрації, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих громадських будівель і споруд обов'язковим є забезпечення у повному обсязі вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У разі якщо в існуючих громадських будівлях і спорудах неможливо у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування, в тому числі з влаштуванням пандусів.

Згідно з п. 6.1.8 [1], усі приміщення в громадських будівлях і спорудах повинні бути доступними для МГН на рівні з іншими особами.

#### *2.4 Загальні дані*

При обстеженні було проведено візуальний огляд та інструментальні виміри геометричних характеристик елементів пандусу, а також виконана його фотофіксація.

За результатами обстеження встановлено відповідність (не відповідність) значень геометричних параметрів нормативним [1].

Відповідно до програми обстеження були виконані наступні роботи:

- вивчення наявної технічної документації;
- визначення фактичних розмірів окремих елементів пандусів;
- фотофіксація елементів пандусу;
- висновок щодо відповідності пандусу гуртожитку № 3 вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» за адресою м. Глухів, вул. Пушкіна, ба.

#### **Терміни та визначення понять**

**1. Габарити** – внутрішні („у просвіті”) і зовнішні („в чистоті”) розміри елементів архітектурного середовища (предметів і просторів) за їх крайніми виступними частинами

**2. Доступні для МГН будівлі і споруди** – будівлі і споруди, у яких реалізований комплекс архітектурно - планувальних, інженерно - технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

**3. Доступність для осіб з інвалідністю** – забезпечення жінкам та чоловікам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, інформаційно-комунікаційних технологій і систем, послуг, як у міських, так і у сільських районах.

**4. Комунікаційні шляхи** – частини комунікаційних просторів, призначені виключно для руху.



**5. Маломобільні групи населення (МГН)** – люди, що відчувають труднощі при самотійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН тут віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками.

**6. Особа з інвалідністю** – особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

**7. Пандус** – суцільна похила площина (споруда), яка з'єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні і влаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї площини на іншу. Безпечний нахил площини не може перевищувати 8 % (1:12)

**8. Підйом** – різниця рівнів (вертикальний розмір) між найближчими горизонтальними площинами похилого шляху руху.

**9. Розумне пристосування** – внесення необхідних і доречних модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невиправданого тягара для цілей забезпечення реалізації або здійснення можливостей особам з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини і основоположних свобод.

Розумним пристосуванням можуть бути допоміжні технічні засоби та механізми (переносні апарелі, пандуси, підйомні пристрої, механізми).

**10. Символіка** – інформація для відвідувачів, яка відтворюється тактильним або графічним способом.

**11. Система засобів інформації (інформаційні засоби)** – сукупність носіїв інформації, що забезпечують для МГН своєчасне орієнтування у просторі, сприяють безпеці і зручності пересування, а також інформують про властивості середовища життєдіяльності.

**12. Табло** – покажчики з механічним, електричним або іншим приводом зміни символів на їх робочій поверхні.

**13. Тактильний** – властивість об'єкта, що сприймається шляхом дотику, тобто торкання до нього.

**14. Тактильні засоби інформації** – носії інформації, що передаються особам з порушенням зору і сприймаються шляхом дотику.

**15. Тактильний наземний, підлоговий покажчики** – засіб відображення інформації, який являє собою смугу із різних матеріалів визначеного кольору і рисунка рифлення, що дозволяє особам з порушенням зору розпізнавати типи дорожнього або підлогового покриття шляхом відчуття на дотик стопами ніг, тростиною або використовуючи залишковий зір.

16. **Тактильні позначки** – елементи, що мають містити коротку інформацію про окремі локації на об'єкті, виконану шрифтом Брайля.

17. **Фактура** – рельєфність опорядження поверхні.

18. **Шлях руху** – пішохідний шлях, який використовується МГН для переміщення по ділянці (доріжки, тротуари, пандуси), а також на вході до будівлі або споруди та всередині будівель і споруд (горизонтальні і вертикальні комунікації).

### **Результати фотофіксації**

Відповідно до програми обстеження виконані роботи з фотофіксації елементів пандусу.



Загальний вигляд пандусу

## Результати огляду

У відповідності до п. 6.3.2.2 [1] поверхня або поручні маршу пандусу повинна візуально контрастувати з горизонтальною поверхньою.

Допускається для виділення граничних поверхонь застосування світлових маячків або світлових стрічок.

Ухил пандусів в будинках повинен бути не більше 8% (1:12).

При перепаді висот підлоги на шляхах руху до 0,2 м і менше допускається збільшувати уклон пандуса до 10 %. Згідно п. 5.3.1 [1] (посилання в п. 6.3.2.2 [1]) ширина пандусу повинна бути в просвіті за однобічним рухом 1,2 м. Максимальна висота одного підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8 м.

Згідно з п. 6.3.2.4 [1] по повздовжніх краях пандуса, що не примикають до стін, слід передбачати бортики заввишки не менше ніж 0,05 м.

Відповідно до п. 6.3.2.5 уздовж обох боків пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше ніж 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями.

Пандуси виконують функції споруди, яке з'єднує дві горизонтальні поверхні, що знаходяться на різних рівнях висоти. В структурному плані ця споруда є пологою площадкою похилого типу, яка виконана з армованого монолітного бетону та облицьовані шорсткою керамічною плиткою.

При обстеженні пандусу встановлено, що пандус примикає до будівлі гуртожитку № 3 ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету».

Пандус складається з похилої ділянки, нижньої та верхньої посадкових площадок.

Перепади висот пандусу 0,30 м.

Основні характеристики пандусу наведені у таблиці 5.1

Таблиця 5.1


Основні вимоги до пандусу (згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Показник		Відпо- від- ність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано вимог ДБН
	Норма- тивний	Фактич- ний		
1	2	3	4	5
а) ширина в просвіті з однобічним рухом, м	≥ 1,2 м	1,2 м		
б) нахил пандуса	≤ 8 %	8%		
в) тактильні наземні, підлогові показчики	Є			Виділити контрастним кольором початок та закінчення пандусу
г) матеріал покриття пандуса	шорсткий	шорсткий		

Довжина горизонтальної проекції похилої частини пандусу складає 3,6 м.

Ширина пандусу – 1,20 м, що відповідає вимогам п. 5.3.1 [1].

Висота підйому пандусу – 0,30 м. Кут ухилу похилої частини має безпечний уклон, його значення не перевищує нормативне.

### Схема пандусу




#### Експлікація

№ на плані	Найменування
1.	Пандус
2.	Горизонтальна посадкова площадка

#### 1-1





### Висновок

Під час проведення робіт було встановлено, що об'єкт обстеження - зовнішній пандус будівлі гуртожитку № 3 ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Пушкіна, ба, **відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», а також влаштований з додержанням вимог інших діючих нормативних документів та придатний до безпечної подальшої експлуатації.**

Виконавець

М. П. (за наявності)

Керівник

М. П. (за наявності)



О.В. Кравець  
(ініціали, прізвище)

В.І. Якименко  
(ініціали, прізвище)

Інвентаризаційна справа № 252

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на

### Гуртожиток №3

№ (провулок, площа) Пушкіна, № 6А,  
село (селище, село) Глухів,  
район Шосткинський,  
область Сумська

Власник технічної інвентаризації (власник) або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)	Розмір частки власності
<b>СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ</b>	<b>1/1</b>

Паспорт виготовлено станом на  
18 11 2021 року

Підпис суб'єкта господарювання




Валько С.Г.  
(П.І.Б.)

Ольчук Н.В. Серія АЕ номер 005363  
(П.І.Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)  
Ольчук Н.В. Серія АЕ номер 005363  
(П.І.Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

Зроблено з оригіналом:

Інвентаризує М.М. М.М.

Дані технічного паспорта актуальні протягом одного року з дати проведення технічної інвентаризації



*Handwritten signature or name*



**ВСЕУКРАЇНЬСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
Асоціація експертів будівельної галузі  
САМОРЕГУЛЮВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія АЕ

№ 005302

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури**

**Експерт**

*підписувача професії*

Визнаний про те, що Кравець Олександр Вікторович

*підписувача професії*

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і звань.

Категорія: Експерт будівельний II категорії

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_


решенням відповідної секції Комісії

від 26.07.2018 № 78 затвердженням президією

Комісії 26.07.2018 № 78.

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 26.07 20 року  
за № 4755.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).



Дата видачі: 26.07 20 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

*[Handwritten Signature]*  
**Власенко І.М.**  
 Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

## ЛІТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.2-40:2018. Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд – К.: Мінрегіон України, 2018. – 95 с.
2. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 44 с.
3. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT) – К.: Мінрегіон України, 2014. – 222 с.



Пронумеровано та прошнуровано  
12  
аркушів  
Якімченко В.І.

**ФОП Якименко**  
**Валентина Іванівна**  
**Архітектурно-проектна**  
**майстерня**

Україна, Сумська обл.,  
41100, м. Шостка, вул. Свободи, 8  
тел. (05449) 2-39-14  
E-mail: varproekt@ukr.net

**Кваліфікаційні сертифікати та свідоцтва**

Серія АЕ № 005306 від 28.07.2018 р.

Серія АА № 000092 від 09.07.2012 р., серія НС № 0004234 від 18.08.2017 р.

Серія АА № 002266 від 06.02.2015 р.

Серія АР № 002549 від 30.08.2012 р., св. № 00289 від 27.07.2017 р.

Серія АЕ № 003533 від 17.12.2014 р.

**ВИСНОВОК**

щодо відповідності пандусу будівлі їдальні за адресою м. Глухів,  
Шосткинського району Сумської області, вул. Шевченка, 15  
вимогам ДБН 8.2.2 – 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Замовник: Сумський національний аграрний університет

Виконавець

М. П. (за наявності)

Керівник

М. П. (за наявності)



(дата) (підпис)

О.В. Кравець

(ініціали, прізвище)

В.І. Якименко

(ініціали, прізвище)

м. Шостка

2021

## Зміст

<b>Зміст</b>	..... 2
<b>Основні дані</b>	..... 3
<b>Загальні положення</b>	..... 3
<b>Терміни та визначення понять</b>	..... 4
<b>Результати фотофіксації</b>	..... 6
<b>Результати огляду</b>	..... 7
<b>Схема пандусу</b>	..... 8
<b>Висновок</b>	..... 9
<b>Додаток 1 (фрагмент плану технічного паспорту)</b>	..... 10
<b>Додаток 2 (сертифікат)</b>	..... 12
<b>Література</b>	..... 13

## Основні дані

Об'єкт: Пандус будівлі їдальні Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» за адресою: Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Шевченка, 15.

Власник: Міністерство освіти і науки України.

Дата огляду: 06 грудня 2021 року

Дата складання висновку: 06 грудня 2021 року

Відповідальний виконавець: експерт (інженер) з технічного обстеження  
Кравець Олександр Вікторович

Форма виконаної роботи: Висновок відповідності

Нормативно-правове регулювання:

1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»
2. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT)

## Загальні положення

### 2.1 Мета технічного обстеження

Ця робота виконана суб'єктом господарювання ФОП Якименко Валентиною Іванівною, відповідно до сертифікату експерта з технічного обстеження будівель і споруд (далі – Експерт) на підставі договору між суб'єктом господарювання та юридичною особою – Сумським національним аграрним університетом (далі – Замовник)

Згідно з договором, мета цієї роботи – визначення відповідності пандусу сходової будівлі вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» [1].

### 2.2 Достовірність наданої інформації

Уся технічна інформація надана Замовником в усній чи письмовій формі, підтверджена або не підтверджена документально, сприймалася як достовірна. Експерт не проводив спеціальної перевірки її достовірності у зв'язку з тим, що відповідальність за достовірність наданої інформації несе Замовник.

### 2.3 Підстави та обґрунтування технічного обстеження

Експерт проводив роботи з обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури – експерта (інженера) з технічного обстеження серії АЕ № 005306, виданого Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Асоціації експертів будівельної галузі 26.07.2018 року а ім'я Кравець Олександра Вікторовича.

Обстеження, що послужили основою для складання даного звіту, проведені у грудні 2021 року. На момент проведення робіт будівля експлуатувалася.

У відповідності до п. 4.1 [1], при проектуванні, будівництві нових та реконструкції реставрації, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих громадських будівель і споруд обов'язковим є забезпечення у повному обсязі вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У разі якщо в існуючих громадських будівлях і спорудах неможливо у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування, в тому числі з влаштуванням пандусів.

Згідно з п. 6.1.8 [1], усі приміщення в громадських будівлях і спорудах повинні бути доступними для МГН на рівні з іншими особами.

#### 2.4 Загальні дані

При обстеженні було проведено візуальний огляд та інструментальні виміри геометричних характеристик елементів пандусу, а також виконана його фотофіксація.

За результатами обстеження встановлено відповідність (не відповідність) значень геометричних параметрів нормативним [1].

Відповідно до програми обстеження були виконані наступні роботи:

- вивчення наявної технічної документації;
- визначення фактичних розмірів окремих елементів пандусів;
- фотофіксація елементів пандусу;
- висновок щодо відповідності пандусу їдальні вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» за адресою м. Глухів, вул. Шевченка, 15.

#### Терміни та визначення понять

**1. Габарити** – внутрішні („у просвіті”) і зовнішні („в чистоті”) розміри елементів архітектурного середовища (предметів і просторів) за їх крайніми виступними частинами

**2. Доступні для МГН будівлі і споруди** – будівлі і споруди, у яких реалізований комплекс архітектурно - планувальних, інженерно - технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

**3. Доступність для осіб з інвалідністю** – забезпечення жінкам та чоловікам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, інформаційно-комунікаційних технологій і систем, послуг, як у міських, так і у сільських районах.

**4. Комунікаційні шляхи** – частини комунікаційних просторів, призначені виключно для руху.

5. **Маломобільні групи населення (МГН)** – люди, що відчують труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН тут віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками.

6. **Особа з інвалідністю** – особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

7. **Пандус** – суцільна похила площина (споруда), яка з'єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні і влаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї площини на іншу. Безпечний нахил площини не може перевищувати 8 % (1:12)

8. **Підйом** – Різниця рівнів (вертикальний розмір) між найближчими горизонтальними площинами похилого шляху руху.

9. **Розумне пристосування** – внесення необхідних і доречних модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невиправданого тягара для цілей забезпечення реалізації або здійснення можливостей особам з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини і основоположних свобод.

Розумним пристосуванням можуть бути допоміжні технічні засоби та механізми (переносні апарелі, пандуси, підйомні пристрої, механізми).

10. **Символіка** – інформація для відвідувачів, яка відтворюється тактильним або графічним способом.

11. **Система засобів інформації (інформаційні засоби)** – сукупність носіїв інформації, що забезпечують для МГН своєчасне орієнтування у просторі, сприяють безпеці і зручності пересування, а також інформують про властивості середовища життєдіяльності.

12. **Табло** – покажчики з механічним, електричним або іншим приводом зміни символів на їх робочій поверхні.

13. **Тактильний** – властивість об'єкта, що сприймається шляхом дотику, тобто торкання до нього.

14. **Тактильні засоби інформації** – носії інформації, що передаються особам з порушенням зору і сприймаються шляхом дотику.

15. **Тактильний наземний, підлоговий покажчики** – засіб відображення інформації, який являє собою смугу із різних матеріалів визначеного кольору і рисунка рифлення, що дозволяє особам з порушенням



зору розпізнавати типи дорожнього або підлогового покриття шляхом відчуття на дотик стопами ніг, тростиною або використовуючи залишковий зір.

**16. Тактильні позначки** – елементи, що мають містити коротку інформацію про окремі локації на об'єкті, виконану шрифтом Брайля.

**17. Фактура** – рельєфність опорядження поверхні.

**18. Шлях руху** – пішохідний шлях, який використовується МГН для переміщення по ділянці (доріжки, тротуари, пандуси), а також на вході до будівлі або споруди та всередині будівель і споруд (горизонтальні і вертикальні комунікації).

### **Результати фотофіксації**

Відповідно до програми обстеження виконані роботи з фотофіксації елементів пандусу.



Загальний вигляд пандусу

## Результати огляду

У відповідності до п. 6.3.2.2 [1] поверхня або поручні маршу пандусу повинна візуально контрастувати з горизонтальною поверхньою.

Допускається для виділення граничних поверхонь застосування світлових маячків або світлових стрічок.

Ухил пандусів в будинках повинен бути не більше 8% (1:12).

При перепаді висот підлоги на шляхах руху до 0,2 м і менше допускається збільшувати уклон пандуса до 10 %. Згідно п. 5.3.1 [1] (посилання в п. 6.3.2.2 [1]) ширина пандусу повинна бути в провітрі за одностороннім рухом 1,2 м. Максимальна висота одного підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8 м.

Згідно з п. 6.3.2.4 [1] по повздовжніх краях пандуса, що не примикають до стін, слід передбачати бортики заввишки не менше ніж 0,05 м.

Відповідно до п. 6.3.2.5 уздовж обох боків пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше ніж 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями.

Пандуси виконують функції споруди, яке з'єднує дві горизонтальні поверхні, що знаходяться на різних рівнях висоти. В структурному плані ця споруда є пологою площадкою похилого типу, яка виконана з армованого монолітного бетону та облицьовані шорсткою керамічною плиткою.

При обстеженні пандусу встановлено, що пандус примикає до будівлі Ідальні ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету».

Пандус складається з похилої ділянки, нижньої та верхньої посадкових площадок.

Перепади висот пандусу 0,35 м.



Основні характеристики пандусу наведені у таблиці 5.1

Таблиця 5.1

Основні вимоги до пандусу (згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Показник		Відпо- від- ність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано вимог ДБН
	Норма- тивний	Фактич- ний		
1	2	3	4	5
а) ширина в провітрі з одностороннім рухом, м	≥ 1,2 м	1,2 м		
б) нахил пандуса	≤ 8 %	8%		
в) тактильні наземні, підлогові позначки	Є			Виділити контрастним кольором початок та закінчення пандусу
г) матеріал покриття пандуса	шорсткий	шорсткий		


Довжина горизонтальної проекції похилої частини пандусу складає 4,2 м. Ширина пандусу – 1,20 м, що відповідає вимогам п. 5.3.1 [1]. Висота підйому пандусу – 0,35 м. Кут ухилу похилої частини має безпечний уклон, його значення не перевищує нормативне.

# Схема пандусу



## Експлікація

№ на плані	Найменування
1.	Пандус
2.	Горизонтальна посадкова площадка



## 10. Висновок

Під час проведення робіт було встановлено, що об'єкт обстеження - зовнішній пандус будівлі їдальні Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» за адресою Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка, 15, відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», а також влаштований з додержанням вимог інших діючих нормативних документів та придатний до безпечної подальшої експлуатації.

Виконавець

М. П. (за наявності)

Керівник

М. П. (за наявності)



О.В. Кравець

(ініціали, прізвище)



В.І. Якименко

(ініціали, прізвище)

КД «Глухівське БТ»

(СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ)

Об'єкт: Будівля  
Рівень: Функціональний

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## Будівля їдальні

### Буд. № 15

вулиця (провулок, площа) **Шевченка**

місто( селище, село) **Глухів**

Виконав технічної інвентаризації або  
об'єкта цим особою (прізвище, ім'я та  
підпис фізичної особи або  
найменування юридичної особи)  
**Глухівський агротехнічний інститут  
імені С.А. Ковпака СНАУ**

Місце проживання, серія і номер паспорту  
фізичної особи або місце знаходження, код  
за ЄДРПОУ юридичної особи

Паспорт виготовлено станом на

19 01 2015р.

Виконав *[Підпис]* **А.М.Мироненко**

Кваліфікаційний сертифікат

Сертифікат № 001151

Керівник суб'єкта господарювання

*[Підпис]* **А.А.Мироненко**


Копія вірна

*[Підпис]*

*[Підпис]*



*[Підпис]*



U-20  
 U-21  
 U-22  
 U-23  
 U-24  
 U-25  
 U-26  
 U-27  
 U-28  
 U-29  
 U-30  
 U-31  
 U-32  
 U-33  
 U-34  
 U-35  
 U-36  
 U-37  
 U-38  
 U-39  
 U-40  
 U-41  
 U-42  
 U-43  
 U-44  
 U-45  
 U-46  
 U-47  
 U-48  
 U-49  
 U-50  
 U-51  
 U-52  
 U-53  
 U-54  
 U-55  
 U-56  
 U-57  
 U-58  
 U-59  
 U-60  
 U-61  
 U-62  
 U-63  
 U-64  
 U-65  
 U-66  
 U-67  
 U-68  
 U-69  
 U-70  
 U-71  
 U-72  
 U-73  
 U-74  
 U-75  
 U-76  
 U-77  
 U-78  
 U-79  
 U-80  
 U-81  
 U-82  
 U-83  
 U-84  
 U-85  
 U-86  
 U-87  
 U-88  
 U-89  
 U-90  
 U-91  
 U-92  
 U-93  
 U-94  
 U-95  
 U-96  
 U-97  
 U-98  
 U-99  
 U-100

**ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
Асоціація експертів будівельної галузі  
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія АЕ

№ 005805

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури**

**Експерт**

визначений професією

Визнаний про те, що Кравець Олександр Вікторович

(архітектор - ін. п. архітект.)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт будівельний II категорії

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

з рішенням відповідної \_\_\_\_\_ секції Комісії

від 26.07.2018 № 78 затвердженням президією

Комісії 26.07.2018 № 78 і \_\_\_\_\_

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 26.07 20 18 року  
№ 4755

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).



26.07 20 18 року

Голова (заслужений голова) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

*(Handwritten signature)*  
Власенко І.М.

Власенко І.М.

(архітектор - ін. п. архітект.)

## ЛІТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.2-40:2018. Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд – К.: Мінрегіон України, 2018. – 95 с.
2. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 44 с.
3. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT) – К.: Мінрегіон України, 2014. – 222 с.



Пронумеровано та проінструровано

14

аркушів

Якименко В.І.



**ФОП Якименко**  
**Валентина Іванівна**  
Архітектурно-проектна  
майстерня

Україна, Сумська обл.,  
41100, м. Шостка, вул. Свободи, 8  
тел. (05449) 2-39-14  
E-mail: varproekt@ukr.net

**Кваліфікаційні сертифікати та свідоцтва**

Серія АЕ № 005306 від 28.07.2018 р.  
Серія АА № 000092 від 09.07.2012 р., серія НС № 0004234 від 18.08.2017 р.  
Серія АА № 002266 від 06.02.2015 р.  
Серія АР № 002549 від 30.08.2012 р., св. № 00289 від 27.07.2017 р.  
Серія АЕ № 003533 від 17.12.2014 р.

**ВИСНОВОК**

щодо відповідності пандусу будівлі лабораторії за адресою  
м. Глухів, Шосткинського району Сумської області, вул. Есманський  
шлях, 72, вимогам ДБН 8.2.2 – 40:2018 «Інклюзивність будівель  
і споруд»

Замовник: Сумський національний аграрний університет

Виконавець

М. П. (за наявності)

Керівник

М. П. (за наявності)



(дата)

(дата)

(підпис)

(підпис)

О.В. Кравець

(ініціали, прізвище)

В.І. Якименко

(ініціали, прізвище)

м. Шостка  
2021

## Зміст

<b>Зміст</b>	..... 2
<b>Основні дані</b>	..... 3
<b>Загальні положення</b>	..... 3
<b>Терміни та визначення понять</b>	..... 4
<b>Результати фотофіксації</b>	..... 6
<b>Результати огляду</b>	..... 7
<b>Схема пандусу</b>	..... 8
<b>Висновок</b>	..... 9
<b>Додаток 1 (фрагмент плану технічного паспорту)</b>	..... 10
<b>Додаток 2 (сертифікат)</b>	..... 12
<b>Література</b>	..... 13

## Основні дані

Об'єкт: Пандус будівлі лабораторії Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» за адресою: Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Есманський шлях, 72.

Власник: міністерство освіти і науки України.

Дата огляду: 21 грудня 2021 року

Дата складання висновку: 21 грудня 2021 року

Відповідальний виконавець: експерт (інженер) з технічного обстеження  
Кравець Олександр Вікторович

Форма виконаної роботи: Висновок відповідності

Нормативно-правове регулювання:

1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»
2. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT)

## Загальні положення

### *2.1 Мета технічного обстеження*

Ця робота виконана суб'єктом господарювання ФОП Якименко Валентиною Іванівною, відповідно до сертифікату експерта з технічного обстеження будівель і споруд (далі – Експерт) на підставі договору між суб'єктом господарювання та юридичною особою – Сумським національним аграрним університетом (далі – Замовник)

Згідно з договором, мета цієї роботи – визначення відповідності пандусу сходової будівлі вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» [1].

### *2.2 Достовірність наданої інформації*

Уся технічна інформація надана Замовником в усній чи письмовій формі, підтверджена або не підтверджена документально, сприймалася як достовірна. Експерт не проводив спеціальної перевірки її достовірності у зв'язку з тим, що відповідальність за достовірність наданої інформації несе Замовник.

### 2.3 Підстави та обґрунтування технічного обстеження

Експерт проводив роботи з обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури – експерта (інженера) з технічного обстеження серії АЕ № 005306, виданого Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Асоціації експертів будівельної галузі 26.07.2018 року а ім'я Кравець Олександра Вікторовича.

Обстеження, що послужили основою для складання даного звіту, проведені у грудні 2021 року. На момент проведення робіт будівля експлуатувалася.

У відповідності до п. 4.1 [1], при проектуванні, будівництві нових та реконструкції реставрації, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих громадських будівель і споруд обов'язковим є забезпечення у повному обсязі вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У разі якщо в існуючих громадських будівлях і спорудах неможливо у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування, в тому числі з влаштуванням пандусів.

Згідно з п. 6.1.8 [1], усі приміщення в громадських будівлях і спорудах повинні бути доступними для МГН на рівні з іншими особами.

### 2.4 Загальні дані

При обстеженні було проведено візуальний огляд та інструментальні виміри геометричних характеристик елементів пандусу, а також виконана його фотофіксація.

За результатами обстеження встановлено відповідність (не відповідність) значень геометричних параметрів нормативним [1].

Відповідно до програми обстеження були виконані наступні роботи:

- вивчення наявної технічної документації;
- визначення фактичних розмірів окремих елементів пандусів;
- фотофіксація елементів пандусу;
- висновок щодо відповідності пандусу лабораторії вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» за адресою м. Глухів, вул. Есманський шлях, 72.

### Терміни та визначення понять

**1. Габарити** – внутрішні („у просвіті”) і зовнішні („в чистоті”) розміри елементів архітектурного середовища (предметів і просторів) за їх крайніми виступними частинами

**2. Доступні для МГН будівлі і споруди** – будівлі і споруди, у яких реалізований комплекс архітектурно - планувальних, інженерно - технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

**3. Доступність для осіб з інвалідністю** – забезпечення жінкам та чоловікам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення,

5  
транспорту, інформації та зв'язку, інформаційно-комунікаційних технологій і систем, послуг, як у міських, так і у сільських районах.

**4. Комунікаційні шляхи** – частини комунікаційних просторів, призначені виключно для руху.

**5. Маломобільні групи населення (МГН)** – люди, що відчують труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН тут віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками.

**6. Особа з інвалідністю** – особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

**7. Пандус** – суцільна похила площина (споруда), яка з'єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні і влаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї площини на іншу. Безпечний нахил площини не може перевищувати 8 % (1:12)

**8. Підйом** – Різниця рівнів (вертикальний розмір) між найближчими горизонтальними площинами похилого шляху руху.

**9. Розумне пристосування** – внесення необхідних і доречних модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невиправданого тягаря для цілей забезпечення реалізації або здійснення можливостей особам з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини і основоположних свобод.

Розумним пристосуванням можуть бути допоміжні технічні засоби та механізми (переносні апарелі, пандуси, підйомні пристрої, механізми).

**10. Символіка** – інформація для відвідувачів, яка відтворюється тактильним або графічним способом.

**11. Система засобів інформації (інформаційні засоби)** – сукупність носіїв інформації, що забезпечують для МГН своєчасне орієнтування у просторі, сприяють безпеці і зручності пересування, а також інформують про властивості середовища життєдіяльності.

**12. Табло** – покажчики з механічним, електричним або іншим приводом зміни символів на їх робочій поверхні.

**13. Тактильний** – властивість об'єкта, що сприймається шляхом дотику, тобто торкання до нього.

**14. Тактильні засоби інформації** – носії інформації, що передаються особам з порушенням зору і сприймаються шляхом дотику.

**15. Тактильний наземний, підлоговий покажчик** – засіб відображення інформації, який являє собою смугу із різних матеріалів визначеного кольору і рисунка рифлення, що дозволяє особам з порушенням зору розпізнавати типи дорожнього або підлогового покриття шляхом відчуття на дотик стопами ніг, тростиною або використовуючи залишковий зір.

**16. Тактильні позначки** – елементи, що мають містити коротку інформацію про окремі локації на об'єкті, виконану шрифтом Брайля.

**17. Фактура** – рельєфність опорядження поверхні.

**18. Шлях руху** – пішохідний шлях, який використовується МГН для переміщення по ділянці (доріжки, тротуари, пандуси), а також на вході до будівлі або споруди та всередині будівель і споруд (горизонтальні і вертикальні комунікації).

### Результати фотофіксації

Відповідно до програми обстеження виконані роботи з фотофіксації елементів пандусу.



Загальний вигляд пандусу

## Результати огляду

У відповідності до п. 6.3.2.2 [1] поверхня або поручні маршу пандусу повинна візуально контрастувати з горизонтальною поверхньою.

Допускається для виділення граничних поверхонь застосування світлових маячків або світлових стрічок.

Ухил пандусів в будинках повинен бути не більше 8% (1:12).

При перепаді висот підлоги на шляхах руху до 0,2 м і менше допускається збільшувати уклон пандуса до 10 %. Згідно п. 5.3.1 [1] (посилання в п. 6.3.2.2 [1]) ширина пандусу повинна бути в просвіті за однобічним рухом 1,2 м. Максимальна висота одного підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8 м.

Згідно з п. 6.3.2.4 [1] по повздовжніх краях пандуса, що не примикають до стін, слід передбачати бортики заввишки не менше ніж 0,05 м.

Відповідно до п. 6.3.2.5 уздовж обох боків пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше ніж 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями.

Пандуси виконують функції споруди, яке з'єднує дві горизонтальні поверхні, що знаходяться на різних рівнях висоти. В структурному плані ця споруда є пологою площадкою похилого типу, яка виконана з армованого монолітного бетону та облицьовані шорсткою керамічною плиткою.

При обстеженні пандусу встановлено, що пандус примикає до будівлі лабораторії Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету».

Пандус складається з похилої ділянки, нижньої та верхньої посадкових площадок.

Перепади висот пандусу 0,09 м.

Основні характеристики пандусу наведені у таблиці 5.1

Основні вимоги до пандусу (згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Показник		Відпо- від- ність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано вимог ДБН
	Норма- тивний	Фактич- ний		
1	2	3	4	5
а) ширина в просвіті з однобічним рухом, м	≥ 1,2 м	1,2 м		
б) нахил пандуса	≤ 8 %	8%		
в) тактильні наземні, підлогові показники	Є			Виділити контрастним кольором початок та закінчення пандусу
г) матеріал покриття пандуса	шорсткий	шорсткий		


Довжина горизонтальної проекції похилої частини пандусу складає 1,8 м.

Ширина пандусу – 1,20 м, що відповідає вимогам п. 5.3.1 [1].

Висота підйому пандусу – 0,09 м. Кут ухилу похилої частини має безпечний уклон, його значення не перевищує нормативне.




### Схема пандусу



### Експлікація

№ на плані	Найменування
1.	Пандус
2.	Горизонтальна посадкова площадка



### Висновок

Під час проведення робіт було встановлено, що об'єкт обстеження - зовнішній пандус будівлі лабораторії Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» за адресою: Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Есманський шлях, 72, відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», а також влаштований з додержанням вимог інших діючих нормативних документів та придатний до безпечної подальшої експлуатації.

Виконавець

М. П. (за наявності)

Керівник

М. П. (за наявності)



О.В. Кравець

(ініціали, прізвище)

В.І. Якименко

(ініціали, прізвище)

Глухівське БТІ, Сумська обл., м. Глухів, вул. Щолковського 6. № 3, ЄДРПОУ 03352774,  
тел. (0544) 2-24-40, тел./факс (0544) 7-06-08, E-mail : hlukhiv.bti@gmail.com

Інвентаризаційна справа №

### ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ


на нежитлові будівлі та споруди

Вулиця (провулок, площа) 40 років Перемоги , буд. № 72  
Місто (селище, село) Глухів ,  
Район Глухівський  
Область Сумська

Замовник технічної інвентаризації (власник) або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)	Розмір частки власності	Документи що підтверджують право власності
ГЛУХІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМ. С.А.КОВПАКА СУМСЬКОГО НАУ		

Паспорт виготовлено станом на  
«20» березня 2013 року

ВИБІР ОБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ



Валько С.Г.

(П.І.Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

Сухенко В.Г.

(П.І.Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

Ольчук Н.В. серія АЕ №005363


(П.І.Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)



Цей технічний паспорт актуальний протягом одного року з дати проведення технічної інвентаризації.

*Handwritten signature and notes at the bottom of the page.*

27 27 20.12 11  
 27 27 20.12 11  
 27 27 20.12 11  
 27 27 20.12 11



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНОВ  
 и разрезов в соответствии с проектом  
 № 10/11  
 1957 г.

27 27 20.12 11  
 27 27 20.12 11  
 27 27 20.12 11

ТАРИФ

ОБЩАЯ КУХНЯ

ОБЩАЯ КУХНЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
Асоціація експертів будівельної галузі  
САМОРЕГУЛЮВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 0055316

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

на виконання професії

Виданий про те, що Кравець Олександр Вікторович  
Україна, м. м. Київ

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт будівельний II категорії

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

решенням відповідної секції Комісії

від 26.07.2018 № 78, затвердженим президією

Комісії 26.07.2018 № 78.

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 26.07 20 18 року  
№ 4755

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможності виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).



Дізнавач 26.07 20 18 року  
Власенко І.М. (заступник голови) Атестаційної  
архітектурно-будівельної комісії

Власенко І.М.  
Україна, м. м. Київ

1. ДБН В.2.2-40:2018. Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд – К.: Мінрегіон України, 2018. – 95 с.
2. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 44 с.
3. 2. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT) – К.: Мінрегіон України, 2014. – 222 с.

Пронумеровано та прошнуровано  
14 аркушів

Якименко В.І.





**ФОП Якименко**  
**Валентина Іванівна**  
Архітектурно-проектна  
майстерня

Україна, Сумська обл.,  
41100, м. Шостка, вул. Свободи, 8  
тел. (05449) 2-39-14  
E-mail: varproekt@ukr.net

Кваліфікаційні сертифікати та свідоцтва

Серія АЕ № 005306 від 28.07.2018 р.

Серія АА № 000092 від 09.07.2012 р., серія НС № 0004234 від 18.08.2017 р.

Серія АА № 002266 від 06.02.2015 р.

Серія АР № 002549 від 30.08.2012 р., св. № 00289 від 27.07.2017 р.

Серія АЕ № 003533 від 17.12.2014 р.

### ВИСНОВОК

щодо відповідності пандусу будівлі навчальної лабораторії за адресою м. Глухів, Шосткинського району Сумської області, вул. Рильський шлях, 24, вимогам ДБН 8.2.2 – 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Замовник: Сумський національний аграрний університет

Виконавець

М. П. (за наявності)

Керівник

М. П. (за наявності)



(дата)

(підпис)

О.В. Кравець

(ініціали, прізвище)

(дата)

(підпис)

В.І. Якименко

(ініціали, прізвище)

м. Шостка  
2021

### Зміст

<b>Зміст</b>	..... 2
<b>Основні дані</b>	..... 3
<b>Загальні положення</b>	..... 3
<b>Терміни та визначення понять</b>	..... 4
<b>Результати фотофіксації</b>	..... 6
<b>Результати огляду</b>	..... 7
<b>Схема пандусу</b>	..... 8
<b>Висновок</b>	..... 9
<b>Додаток 1 (фрагмент плану технічного паспорту)</b>	..... 10
<b>Додаток 2 (сертифікат)</b>	..... 12
<b>Література</b>	..... 13

## Основні дані

Об'єкт: Пандус будівлі навчальної лабораторії Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» за адресою: Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Рильський шлях, 24.

Власник: міністерство освіти і науки України.

Дата огляду: 21 грудня 2021 року

Дата складання висновку: 21 грудня 2021 року

Відповідальний виконавець: експерт (інженер) з технічного обстеження  
Кравець Олександр Вікторович

Форма виконаної роботи: Висновок відповідності

Нормативно-правове регулювання:

1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»
2. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT)

## Загальні положення

### 2.1 Мета технічного обстеження

Ця робота виконана суб'єктом господарювання ФОП Якименко Валентиною Іванівною, відповідно до сертифікату експерта з технічного обстеження будівель і споруд (далі – Експерт) на підставі договору між суб'єктом господарювання та юридичною особою – Сумським національним аграрним університетом (далі – Замовник)

Згідно з договором, мета цієї роботи – визначення відповідності пандусу сходової будівлі вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» [1].

### 2.2 Достовірність наданої інформації

Уся технічна інформація надана Замовником в усній чи письмовій формі, підтверджена або не підтверджена документально, сприймалася як достовірна. Експерт не проводив спеціальної перевірки її достовірності у зв'язку з тим, що відповідальність за достовірність наданої інформації несе Замовник.

### 2.3 Підстави та обґрунтування технічного обстеження

Експерт проводив роботи з обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),

пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури – експерта (інженера) з технічного обстеження серії АЕ № 005306, виданого Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Асоціації експертів будівельної галузі 26.07.2018 року а ім'я Кравець Олександра Вікторовича.

Обстеження, що послужили основою для складання даного звіту, проведені у грудні 2021 року. На момент проведення робіт будівля експлуатувалася.

У відповідності до п. 4.1 [1], при проектуванні, будівництві нових та реконструкції реставрації, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих громадських будівель і споруд обов'язковим є забезпечення у повному обсязі вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У разі якщо в існуючих громадських будівлях і спорудах неможливо у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування, в тому числі з влаштуванням пандусів.

Згідно з п. 6.1.8 [1], усі приміщення в громадських будівлях і спорудах повинні бути доступними для МГН на рівні з іншими особами.

#### *2.4 Загальні дані*

При обстеженні було проведено візуальний огляд та інструментальні виміри геометричних характеристик елементів пандусу, а також виконана його фотофіксація.

За результатами обстеження встановлено відповідність (не відповідність) значень геометричних параметрів нормативним [1].

Відповідно до програми обстеження були виконані наступні роботи:

- вивчення наявної технічної документації;
- визначення фактичних розмірів окремих елементів пандусів;
- фотофіксація елементів пандусу;
- висновок щодо відповідності пандусу навчальної лабораторії вимогам ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» за адресою м. Глухів, вул. Рильський шлях, 24.

#### **Терміни та визначення понять**

**1. Габарити** – внутрішні („у проясненні“) і зовнішні („в чистоті“) розміри елементів архітектурного середовища (предметів і просторів) за їх крайніми виступними частинами

**2. Доступні для МГН будівлі і споруди** – будівлі і споруди, у яких реалізований комплекс архітектурно - планувальних, інженерно - технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

**3. Доступність для осіб з інвалідністю** – забезпечення жінкам та чоловікам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, інформаційно-комунікаційних технологій і систем, послуг, як у міських, так і у сільських районах.

**4. Комунікаційні шляхи** – частини комунікаційних просторів, призначені виключно для руху.

**5. Маломобільні групи населення (МГН)** – люди, що відчують труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН тут віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками.

**6. Особа з інвалідністю** – особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

**7. Пандус** – суцільна похила площина (споруда), яка з'єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні і влаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї площини на іншу. Безпечний нахил площини не може перевищувати 8 % (1:12)

**8. Підйом** – Різниця рівнів (вертикальний розмір) між найближчими горизонтальними площинами похилого шляху руху.

**9. Розумне пристосування** – внесення необхідних і доречних модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невинуватого тягара для цілей забезпечення реалізації або здійснення можливостей особам з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини і основоположних свобод.

Розумним пристосуванням можуть бути допоміжні технічні засоби та механізми (переносні апарелі, пандуси, підйомні пристрої, механізми).

**10. Символіка** – інформація для відвідувачів, яка відтворюється тактильним або графічним способом.

**11. Система засобів інформації (інформаційні засоби)** – сукупність носіїв інформації, що забезпечують для МГН своєчасне орієнтування у просторі, сприяють безпеці і зручності пересування, а також інформують про властивості середовища життєдіяльності.

**12. Табло** – покажчики з механічним, електричним або іншим приводом зміни символів на їх робочій поверхні.

**13. Тактильний** – властивість об'єкта, що сприймається шляхом дотику, тобто торкання до нього.

**14. Тактильні засоби інформації** – носії інформації, що передаються особам з порушенням зору і сприймаються шляхом дотику.

**15. Тактильний наземний, підлоговий покажчики** – засіб відображення інформації, який являє собою смугу із різних матеріалів визначеного кольору і рисунка рифлення, що дозволяє особам з порушенням

зору розпізнавати типи дорожнього або підлогового покриття шляхом відчуття на дотик стопами ніг, тростиною або використовуючи залишковий зір.


**16. Тактильні позначки** – елементи, що мають містити коротку інформацію про окремі локації на об’єкті, виконану шрифтом Брайля.

**17. Фактура** – рельєфність опорядження поверхні.

**18. Шлях руху** – пішохідний шлях, який використовується МГН для переміщення по ділянці (доріжки, тротуари, пандуси), а також на вході до будівлі або споруди та всередині будівель і споруд (горизонтальні і вертикальні комунікації).

### Результати фотофіксації

Відповідно до програми обстеження виконані роботи з фотофіксації елементів пандусу.



Загальний вигляд пандусу

## Результати огляду

У відповідності до п. 6.3.2.2 [1] поверхня або поручні маршу пандусу повинна візуально контрастувати з горизонтальною поверхньою.

Допускається для виділення граничних поверхонь застосування світлових маячків або світлових стрічок.

Ухил пандусів в будинках повинен бути не більше 8% (1:12).

При перепаді висот підлоги на шляхах руху до 0,2 м і менше допускається збільшувати уклон пандуса до 10 %. Згідно п. 5.3.1 [1] (посилання в п. 6.3.2.2 [1]) ширина пандусу повинна бути в просвіті за однобічним рухом 1,2 м. Максимальна висота одного підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8 м.

Згідно з п. 6.3.2.4 [1] по повздовжніх краях пандуса, що не примикають до стін, слід передбачати бортики заввишки не менше ніж 0,05 м.

Відповідно до п. 6.3.2.5 уздовж обох боків пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше ніж 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями.

Пандуси виконують функції споруди, яке з'єднує дві горизонтальні поверхні, що знаходяться на різних рівнях висоти. В структурному плані ця споруда є пологою площадкою похилого типу, яка виконана з армованого монолітного бетону та облицьовані шорсткою керамічною плиткою.

При обстеженні пандусу встановлено, що пандус примикає до будівлі навчальної лабораторії Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету».

Пандус складається з похилої ділянки, нижньої та верхньої посадкових площадок.

Перепади висот пандусу 0,44 м.

Основні характеристики пандусу наведені у таблиці 5.1

Таблиця 5.1


Основні вимоги до пандусу (згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Показник		Відпо- від- ність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано вимог ДБН
	Норма- тивний	Фактич- ний		
1	2	3	4	5
а) ширина в просвіті з однобічним рухом, м	≥ 1,2 м	1,2 м		
б) нахил пандуса	≤ 8 %	8%		
в) тактильні наземні, підлогові показники	Є			Виділити контрастним кольором початок та закінчення пандусу
г) матеріал покриття пандуса	шорсткий	шорсткий		

Довжина горизонтальної проекції похилої частини пандусу складає 3,5 м.

Ширина пандусу – 1,20 м, що відповідає вимогам п. 5.3.1 [1].

Висота підйому пандусу – 0,44 м. Кут ухилу похилої частини має безпечний уклон, його значення не перевищує нормативне.


## Схема пандусу




## Експлікація

№ на плані	Найменування
1.	Пандус
2.	Горизонтальна посадкова площадка

1-1







### Висновок

Під час проведення робіт було встановлено, що об'єкт обстеження - зовнішній пандус будівлі навчальної лабораторії Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» за адресою: Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Рильський шлях, 24, відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», а також влаштований з додержанням вимог інших діючих нормативних документів та придатний до безпечної подальшої експлуатації.

Виконавець

М. П. (за наявності)

Керівник

М. П. (за наявності)



О.В. Кравець

(ініціали, прізвище)

В.І. Якименко

(ініціали, прізвище)

Інвентаризаційна справа № 5331

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на

### Нежитлові будівлі

вулиця (провулок, площа) Рильський шлях, № 24,  
село (салище, село) Глухів,  
район Шосткинський,  
область Сумська

Замовник технічної інвентаризації (власник) або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи )	Розмір частки власності
<b>СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ</b>	<b>1/1</b>

Паспорт виготовлено станом на  
18 " 11 2021 року

Підпис суб'єкта господарювання

Підпис

Підпис



**Валько С.Г.**

(П.І.Б.)

**Ольчук Н.В.** Серія АЕ номер 005363

(П.І.Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

**Ольчук Н.В.** Серія АЕ номер 005363

(П.І.Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)


Підпис: *Валько С.Г.*

Термін дії технічного паспорта актуальні протягом одного року з дати проведення технічної інвентаризації.

# Навчальної лабораторії

A

Розмір (продовж., площа) Римський шлях № 24  
 Місто (селище, село) Глухів  
 Район Шосткинський область Сумська  
 Масштаб 1:100



**ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія АЕ

№ 005303

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури**

**Експерт**

відомий за професією

Виданий про те, що Кравець Олександр Вікторович  
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт будівельний II категорії

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

решенням відповідної \_\_\_\_\_ секції Комісії

від 26.07.2018 № 78 затвердженням президією

Комісії 26.07.2018 № 78 ).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 26.07 20 18 року

за № 4755 .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).



Дата видачі 26.07 20 18 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

[Signature] **Власенко І.М.**  
(прізвище, ім'я, по батькові)

## ЛІТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.2-40:2018. Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд – К.: Мінрегіон України, 2018. – 95 с.
2. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 44 с.
3. 2. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT) – К.: Мінрегіон України, 2014. – 222 с.

Пронумеровано та прошнуровано

44

аркушів

Якименко В.І.

*В.І. Якименко*

